

Planta de Generación Eléctrica |

Operación | [Config](#) |[Bitacora Sala de Control](#) | [Permiso de Trabajo](#) | [Reportes de Foremans](#) | [LOTO Box](#) | [EQ Locks](#) | [RCA](#) |[Pruebas Ops](#) | [LOTO](#) | [Carbon](#) | [Lab](#) | [Roster](#) | [Lista de Equipo](#) | [PID-Drawings](#) |[Reportes de Turno](#) | [Bitacora Coal Handling](#) | [Bitacora Receiving](#) | [Coal Pile](#) |Reportes de Turno - Planta de Electrica - Grupo
Material HandlingLogged in as "Francisco
Solis"
[List](#) | [Find](#) |
Message ID: **238** Entry time: **5/4/2019 8:31:32 PM**

Operador:	Victor Moran
Fecha:	5/4/2019
Turno:	Noche
U1 # de Camiones de Fly Ash - Volteo:	
U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	
U2 # de Camiones de Fly Ash - Volteo:	
U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	
Trail:	5/4/2019 8:31:10 PM by Victor Moran // 5/4/2019 8:44:32 PM by Victor Moran //

Seguridad:
- no hubo incidents.

Ambiente:
- no hay reports.

Operaciones:
- 05:30p.m.se da inicio a relleno de silos unidad 2.
- se detiene por alarma de Overtravel 1 vez.
- por metals se detubo 6 veces.
- se opera con tren B hasta crusher y tren A desde crusher hacia los silos.
- 08:20 p.m. se detiene la descarga de carbon.

Operadores en Turno :
- Victorio Acosta.
- Teofilo Cedeno.
- Fernando Ortega.
- Victor Moran.

Niveles de los Silos de Carbon (metros libre)

Hora: 08:30 p.m.
U1 fuera de servicio.

U1 - A :
U1 - B : lleno
U1 - C :
U1 - D :

Hora: 08:30 p.m.

U2 - A : 0.00
U2 - B : 0.10
U2 - C : 0.20
U2 - D : vacio.

Inventario de la Cancha de Carbon :
- no se reportaron puntos calientes.

Camiones de remocion de cenizas Fly Ash : --
Camiones de remocion de cenizas Bottom Ash : --

Notas:

- se realizo limpieza de cancha de carbon (basura).
- se hizo parte de limpieza de area de silos TC06.
- se realizo limpieza de area de TC03 (columna 20 a 23)
- intrumentista remplaza Belt Drif 0ZSCH804 BRA de area cola de TC05B.
- continua falla del exhauster fan OXM 874 G de DE04 (TH02).

[Página inicio](#)